



### BOLETIM TÉCNICO

Processo: DESOXIDANTE DE PRATA

Revisão: 01

Data: 10/06/2017

Página 1/1

#### 1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO

O Desoxidante de Prata é uma solução incolor e de caráter ácido que pode ser utilizado para remoção de pontos ou áreas oxidadas em peças de Prata 925 ou banhadas em Prata, devolvendo brilho a mesma.

#### 2. CONDIÇÕES OPERACIONAIS

<b>Fornecimento:</b>	Pronto para uso
<b>Temperatura:</b>	Ambiente
<b>Agitação:</b>	Recomendada
<b>Tempo:</b>	30 a 60 segundos

- Imergir as peças no Desoxidante de Prata de 30 segundos a 01 minuto. Enxaguar em água corrente. Efetuar a secagem ou seguir para outros eletrólitos.

O tempo de imersão irá variar de acordo com o grau de saturação da solução.

#### 3. MANUTENÇÃO

Recomenda-se a troca do produto quando este apresentar queda no rendimento.

#### 4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção individual como óculos, avental de borracha e luvas ao manusear produtos químicos.

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe técnica.

**ELECTRO GALVANO**

 (19) 3720.1440

Visite nosso site: [www.electrogalvano.com.br](http://www.electrogalvano.com.br)